



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО г. КРАСНОЯРСКУ

ул. Карамзина, 15, г. Красноярск, 660012
Телефон/факс: (391)270-95-07
E-mail: ais@mchskrsk.ru

«09» 11 2018 г. № 2-5-17-6499

На № _____ от _____

Заведующему МБДОУ № 136
Бычаковой А.Н.

пр. Красноярский рабочий, 84 б
г. Красноярск, 660068

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

«09» ноября 2018г.

г. Красноярск
(город, село, район)

Я, государственный инспектор г. Красноярска по пожарному надзору Навойчик Екатерина Вячеславовна

(указывается должность государственного инспектора, рассматривавшего дело)

при рассмотрении материалов дела об административном правонарушении №1853 от «06» ноября 2018г., возбужденных государственным инспектором г. Красноярска по пожарному надзору Навойчик Е.В по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ в отношении заведующего МБДОУ № 136 Бычаковой Анны Николаевны

(указывается наименование юридического лица, должностного лица или гражданина)

Установил причины административных правонарушений и условия, способствовавшие их совершению, а именно:

При проведении внеплановой проверки в зданиях и помещениях МБДОУ № 136, расположенных по адресу: г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 84 б, Бычакова А.Н., являясь руководителем учреждения (приказ № 409 л/с от 01.12.2017), не обеспечила выполнение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приказа МЧС России от 25 марта 2009 г. № 171 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (СП 1.13130.2009), Противопожарных норм строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест (Н 102-54), утвержденных государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства 4 ноября 1954 г. по поручению Совета Министров СССР, Приказа МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» в здании и помещениях МБДОУ № 136, по адресу: г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 84Б, а именно:

- Ширина двери эвакуационного выхода из спального помещения групповой ячейки, расположенной на втором этаже левого крыла здания на наружную открытую лестницу (пом. №4 ком. № 7 согласно технического паспорта инв. №11356:001 от 18.02.2003) менее 0,8м (фактическая ширина составляет 0,75м); ч. 4 ст. 4, п. 1. ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 5.2.14 СП 1.13130.2009, п. 31, примечания 3 п.3 Н 102-54;
- Ширина двери эвакуационного выхода из спального помещения групповой ячейки, расположенной на втором этаже правого крыла здания на наружную эвакуационную лестницу (пом. №3 ком. №5 согласно технического паспорта инв. №11356:001 от 18.02.2003) менее 0,8м (фактическая ширина

составляет 0,75м); ч. 4 ст. 4, п. 1. ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 5.2.14 СП 1.13130.2009, п. 31, примечания 3 п.3 Н 102-54;

- Ширина двери эвакуационного выхода из музыкального зала в спальное помещение групповой ячейки, расположенной на втором этаже правого крыла здания (пом. №3 ком. №2 согласно технического паспорта инв. №11356:001 от 18.02.2003) менее 0,8м (фактическая ширина составляет 0,75м); ч. 4 ст. 4, п. 1. ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 5.2.14 СП 1.13130.2009, п. 31, примечания 3 п.3 Н 102-54;

- Ширина двери эвакуационного выхода из спального помещения групповой ячейки, расположенной на первом этаже левого крыла здания непосредственно наружу (пом. №2 ком. №32 согласно технического паспорта инв. №11356:001 от 18.02.2003) менее 0,8м (фактическая ширина составляет 0,75м); ч. 4 ст. 4, п. 1. ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 5.2.14 СП 1.13130.2009, п. 31, примечания 3 п. 3 Н 102-54;

- Ширина двери эвакуационного выхода из спального помещения в помещение игровой групповой ячейки, расположенной на первом этаже левого крыла здания (пом. №3 ком. №32 согласно технического паспорта инв. №11356:001 от 18.02.2003) менее 0,8м (фактическая ширина составляет 0,73м); ч. 4 ст. 4, п. 1. ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 5.2.14 СП 1.13130.2009, п. 31, примечания 3 п.3 Н 102-54;

- Ширина двери эвакуационного выхода из спортивного зала, расположенного на первом этаже, в тамбур эвакуационного выхода (пом. №2 ком. №38 согласно технического паспорта инв. №11356:001 от 18.02.2003) менее 0,8м (фактическая ширина составляет 0,7м); ч. 4 ст. 4, п. 1. ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 5.2.14 СП 1.13130.2009, п. 31, примечания 3 п.3 Н 102-54;

- Ширина двери эвакуационного выхода из спального помещения групповой ячейки, расположенной на первом этаже правого крыла здания непосредственно наружу (пом. №2 ком. №46 согласно технического паспорта инв. №11356:001 от 18.02.2003) менее 0,8м (фактическая ширина составляет 0,75м); ч. 4 ст. 4, п. 1. ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 5.2.14 СП 1.13130.2009, п. 31, примечания 3 п.3 Н 102-54;

- Ширина двери эвакуационного выхода из спального помещения в помещение игровой групповой ячейки, расположенной на первом этаже правого крыла здания (пом. №2 ком. №46 согласно технического паспорта инв. №11356:001 от 18.02.2003) менее 0,8м (фактическая ширина составляет 0,7м); ч. 4 ст. 4, п. 1. ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 5.2.14 СП 1.13130.2009, п. 31, примечания 3 п.3 Н 102-54;

- Ширина эвакуационного выхода из помещения группы кратковременного пребывания детей, расположенного на первом этаже правого крыла здания (пом. №2 ком. №65 согласно технического паспорта инв. №11356:001 от 18.02.2003) менее 0,8м (фактическая ширина составляет 0,7м); ч. 4 ст. 4, п. 1. ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.2.5 СП 1.13130.2009;

- Отсутствует второй эвакуационный выход из помещения группы кратковременного пребывания детей, расположенного на первом этаже правого крыла здания (пом. №2 ком. №65 согласно технического паспорта инв. №11356:001 от 18.02.2003), предназначенного для одновременного пребывания более 10 человек; ч. 4 ст. 4, п. 1. ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 5.2.12 СП 1.13130.2009;

- Отсутствует второй эвакуационный выход из помещения приемной группы кратковременного пребывания детей, расположенного на первом этаже правого крыла здания (пом. №2 ком. №3 согласно технического паспорта инв. №11356:001 от 18.02.2003), предназначенного для одновременного пребывания более 10 человек; ч. 4 ст. 4, п. 1. ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 5.2.12 СП 1.13130.2009,

- Не разработана и не утверждена в установленном порядке специальная программа пожарно-технического минимума для работников, осуществляющих круглосуточную охрану организации, п. 39 Приказа МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»

(указывается место совершения административного правонарушения, законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены

и существо правонарушения)

Невыполнение указанных требований стало возможным: из-за отсутствия должного контроля за соблюдением требований пожарной безопасности

На основании статьи 29.13 КоАП РФ вношу Вам представление о принятии мер по устранению названных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Вам необходимо устранить вышеуказанные причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения и в течении 1 месяца со дня получения настоящего представления сообщить о принятых мерах по адресу: 660012, г. Красноярск, ул. Карамзина, 15 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

В случае неприятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предупреждаю об административной ответственности в соответствии со статьей 19.6 и 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представление внес:
Государственный инспектор
г. Красноярска
по пожарному надзору



Навойчик Е.В.

(подпись лица, вынесшего постановление)

Представление получил _____ Бисапова ММ заведующий
(указывается должность, Ф.И.О.)
« 09 » 11 2018 г. _____
(подпись)

Номера «телефонов доверия»:

Сибирского Регионального Центра МЧС России 8-(391)-298-55-47 (круглосуточно)

Главного Управления МЧС России по Красноярскому краю 8-(391)-2270919 (круглосуточно).